



НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Работы по ремонту УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ECO модели ТОПАЭРО/ТОРАЕРО

№ п/п	Наименование модели	Откачка УОСВ Исполнителем	Промывка корпуса УОСВ	Откачка (удаление ила) промывка УОСВ	Продукция, промывка, замена (эрифта,усло комителя, фильтра грубой тонкой очистки)	Замена мембраны азратора, Замена азратора	Замена воздухораспре делителя
1	ТОПАЭРО 3 / 3 Пр	7 700	5 300	13 000	900	5 900	1 700
2	ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр / 3 Long Ус/ 3 Long Ус Пр	8 100	5 500	13 600		6 100	2 000
2	ТОПАЭРО 4 / 4 Пр	9 300	6 100	15 400	1 300	6 700	1 700
3	ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр / 4 Long Ус / 4 Long Ус Пр	9 500	6 300	15 800		6 900	2 000
4	ТОПАЭРО 6 / 6 Пр	9 900	6 500	16 400		7 500	1 700
5	ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр / 6 Long Ус / 6 Long Ус Пр	10 300	6 900	17 200	3 500	7 700	2 000
6	ТОПАЭРО 7 / 7 Пр	12 300	8 300	20 600		9 300	1 700
7	ТОПАЭРО 9 / 9 Пр	14 100	9 500	23 600		10 500	
8	ТОПАЭРО 12 / 12 Пр	17 500	11 900	29 400	13 300		
9	ТОПАЭРО 16 / 16 Пр	20 300	13 500	33 800	15 300		
10	ТОПАЭРО 24 / 24 Пр	25 900	17 300	43 200	19 700	1 700	
11	ТОПАЭРО 32 / 32 Пр	29 300	19 700	49 000	22 300		

Наименование работы	Цена
Замена ограничителя фильтра гр. Очистки	2 700
Замена шланга, хомута	900
Замена врезки принудительного выброса	1 300
Замена элемента выхода очищенной воды (пр/самотек)	2 700
Замена емкости принудительного выброса	1 300
Снятие/установка крышки УОСВ (1 ед.)	1 500
Замена утеплителя крышки (1 ед.)	2 500
Замена квадрат профиля ПП 60 х 60 и трубы ПП 110, (воздухозаборник)	2 900

Прочистка сетей

Наименование работы	Цена
Откачка накопительных/дренажных колодцев (глубина до 4 м)	3 700
Прочистка/разморозка отводящей магистрали (4 м)	4 900

Ремонт корпуса УОСВ

Замена/проварка сварного прутка УОСВ за 1п/ м				
Ø 5	Ø 10	Ø 15	Ø 20	Ø 80
500	700	900	1100	1300
Замена элемента корпуса УОСВ за 1 м²				
Ø 5	Ø 10	Ø 15	Ø 20	Ø 80
1 700	2 700	2 900	3 100	4 500

Ремонт компрессорного оборудования

Наименование модели компрессора	Компрессор 60 /80	Компрессор 120/150
Замена мембраны компрессора (1 шт.)	1 300	1 700
Замена электро-магнита компрессора (1 шт.)	1 500	2 100
Замена катушки компрессора (1 комплект)	2 700	3 700
Замена предохранителя компрессора (1 шт.)	1 700	2 500
Замена прокладки станины компрессора (1 шт.)	1 300	1 500
Замена опор катушек компрессора	1 500	1 700

Ремонт электрической части

Наименование работы	Цена
Замена электромагнитного клапана	1 500
Замена клемника, розетки, выключателя	1 100
Замена электропроводов	500
Замена поплавкового выключателя	1 900
Ремонт аварийной сигнализации	900
Замена блока управления ТОПАЭРО-3	3 100
Замена блока управления ТОПАЭРО-4-16	4 100
Замена распаячной коробки ТОПАЭРО 3-16	1 900

Ремонт ОДВ

Перечень работ	Цена
Диагностика ОДВ	2 500
Замена лампы (1 шт.)	1 300
Замена колбы (1 шт.)	1 900
Замена датчика уф (1 шт.)	1 100
Замена блока розжига/стартера/клемника (1 шт.)	1 100
Промывка установки ОДВ	3 500
Замена реле протока (1 шт.)	1 900
Замена блока управления/ремонт	3 500
Демонтаж/монтаж установки ОДВ	2 700

Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%