



НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Работы по ремонту УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ECO модели ТОПАЭРО/ТОРАЕРО

| № п/п | Наименование модели | Откачка (удаление ила) промывка УОСВ | Продувка (замена зрлифта) | Замена фильтра, успокоителя | Замена мембраны азратора, Замена азратора | Замена компресора | Замена принуди тельного насоса |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | ТОПАЭРО 3 / 3 Пр | 9741 | 473 | 473 | 4873 | 1419 | 1089 |
| 2 | ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр / 3 Long Ус/ 3 Long Ус Пр | 10093 | 473 | 473 | 5049 | 1419 | 1089 |
| 2 | ТОПАЭРО 4 / 4 Пр | 11374 | 875 | 875 | 5687 | 1419 | 1089 |
| 3 | ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр / 4 Long Ус / 4 Long Ус Пр | 11721 | 875 | 875 | 5863 | 1419 | 1089 |
| 4 | ТОПАЭРО 6 / 6 Пр | 12480 | 875 | 875 | 6243 | 1419 | 1089 |
| 5 | ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр / 6 Long Ус / 6 Long Ус Пр | 12826 | 875 | 875 | 6413 | 1419 | 1089 |
| 6 | ТОПАЭРО 7 / 7 Пр | 15549 | 875 | 875 | 7777 | 3630 | 1089 |
| 7 | ТОПАЭРО 9 / 9 Пр | 17655 | 1419 | 1419 | 8828 | 3630 | 1238 |
| 8 | ТОПАЭРО 12 / 12 Пр | 22319 | 1419 | 1419 | 11165 | 3630 | 1238 |
| 9 | ТОПАЭРО 16 / 16 Пр | 25509 | 1419 | 1419 | 12755 | 3630 | 1238 |
| 10 | ТОПАЭРО 24 / 24 Пр | 32824 | 2541 | 2541 | 16412 | 3630 | 2178 |
| 11 | ТОПАЭРО 32 / 32 Пр | 37499 | 2541 | 2541 | 18750 | 3630 | 2178 |

| Наименование работы | Цена |
|--------------------------------------------------|------|
| Замена воздухораспределителя/ форсунки/ штуцера | 363 |
| Замена шланга, хомута | 473 |
| Замена емкости принудительного выброса | 907 |
| Снятие/установка крышки УОСВ | 1089 |
| Замена квадрат профиля ПП 60 x 60 и трубы ПП 110 | 2178 |

Ремонт корпуса УОСВ

| Замена/проварка сварного прутка УОСВ за 1п/ м | | | | |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Ø 5 | Ø 10 | Ø 15 | Ø 20 | Ø 80 |
| 198 | 396 | 588 | 786 | 951 |
| Замена элемента корпуса УОСВ за 1 м² | | | | |
| Ø 5 | Ø 10 | Ø 15 | Ø 20 | Ø 80 |
| 1309 | 2178 | 2178 | 2470 | 3630 |

Прочистка сетей

| Наименование работы | Цена |
|------------------------------------------------------|------|
| Откачка дренажных колодцев | 3305 |
| Прочистка подводных и надводных труб к станции (4 м) | 4356 |

Ремонт компрессорного оборудования

| Наименование модели компрессора | Компрессор 60 /80 | Компрессор 120/150 | Компрессор 200/250 /300 |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Замена мембраны компрессора (1 шт.) | 798 | 1271 | 1590 |
| Замена электро-магнита компрессора (1 шт.) | 985 | 1573 | 2244 |
| Замена катушки компрессора (1 комплект) | 1782 | 2844 | 4037 |
| Замена предохранителя компрессора (1 шт.) | 1122 | 1777 | 2244 |
| Замена прокладки станины компрессора (1 шт.) | 908 | 1113 | 1650 |
| Замена опор катушек компрессора | 963 | 1155 | 1485 |

Ремонт электрической части

| Наименование работы | Цена |
|---------------------------------------|-------|
| Замена электромагнитного клапана | 1089. |
| Замена клемника, розетки, выключателя | 655 |
| Замена электропроводов | 220 |
| Замена поплавкового выключателя | 726 |
| Ремонт аварийной сигнализации | 545 |

Ремонт ОДВ

| Перечень работ | Цена |
|------------------------------------------------|------|
| Диагностика ОДВ | 1815 |
| Замена лампы (1 шт.) | 825 |
| Замена колбы (1 шт.) | 1375 |
| Замена датчика уф (1 шт.) | 688 |
| Замена блока розжига/стартера/клемника (1 шт.) | 688 |
| Промывка установки ОДВ | 2750 |
| Замена реле протока (1 шт.) | 1375 |
| Замена блока управления/ремонт | 2750 |
| Демонтаж/монтаж установки ОДВ | 2063 |

Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%

Данный прайс-лист также действует для УОСВ модельного ряда ТОПАС-С/ТОПАС-S